

ТРЕБОВАНИЯ К СОРТАМ

а) Для элементов лестницы

Требования к сортам:	0/0 сращенная	0/0	0/A
		цельноламельная	
наличие здоровых сучков на лицевой стороне изделия	не допускаются	не допускаются	не допускаются
зашпатлёванные сучки и пороки на изнаночной стороне изделия	не допускаются	не допускаются	допускаются
Изделия, вне зависимости от сорта, должны быть отшлифованы и упакованы в термоусадочную пленку. Влажность изделий должна соответствовать 8-10%.			

б) Для изделий из липы

Пороки	класс "Экстра"	класс "А"	класс "В"	класс "С"
Сучки	Допускается наличие зародышей сучков не более 1 шт. на метр	В данном классе без ограничений разрешаются сросшиеся сучки (в том числе темного цвета); в небольшом количестве сросшиеся сучки и диаметром не более 10 мм сухие несросшиеся сучки; сколы на сучках со стороны гребня, незаметны во время сборки, только на нижней кромке сколы на сучках со стороны паза	Без ограничений допускаются здоровые сросшиеся сучки, а также частично сросшиеся и несросшиеся не выпадающие сучки; разрешены сколы на сучках со стороны гребня и паза не перекрываемые при сборке	Допускаются сухие, выпадающие гнилые сучки и отверстия от выпавших сучков
Трещины	Допускаются торцевые трещины до 30 мм длиной и до 0,5 мм шириной	Допускаются несквозные и не нарушающие целостности изделия	Допускаются	Допускаются трещины (в т.ч. сквозные) до 300 мм длиной и 3 мм шириной по направлению волокон и на сучках
Сердцевина	Допускается не видимая при сборке	Допускается не более длины изделия	Допускается	Допускается
Гниль	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Допускается без понижения твердости древесины

Изменение окраски	Допускается не видимые при сборке	У 10 % изделий допускается незначительная краснополосица и синева до 10 % поверхности	На площади до 10 % у изделий соответствующих по остальным показателям сорту «А» разрешается незначительная синева и выцветшие розовые и синие полосы.	Допускается
Обзол	Если не виден при сборке допускается,	Допускается, если не виден при сборке	Если не виден при сборке допускается	Если не замечен при сборке то допускается
Обработка	Допускается непрострог и следы от подающих вальцов на тыльной стороне изделия	Допускается непрострог, шероховатость в зоне сучков и следы от подающих вальцов на тыльной стороне изделия	Допускаются шероховатость; вырывы в области сучков глубиной до 3 мм; вырывы и сколы со стороны паза и гребня, перекрываемые при сборке; непрострог и следы от подающих вальцов на тыльной стороне изделия	Не ухудшающие стабильности и качества отдел допускаются дефекты строжки